சான்று

வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் வட்டம், பங்கரிஷிகுப்பம் கிராமத்தில் ச.எண்: 67/2A1, 67/2B1A, 67/3C1A மற்றும் 67/3A -ல் தென்மேற்கு பகுதியில் ஓரமாக குறைந்த மின்னழுத்த மின்கம்பி பாதை சென்று கொண்டு இருந்தது அப்பாதையின் மின்கம்பிகள் மிகவும் தாழ்வாக சென்று கொண்டு இருந்ததால் நடைமுறைசிக்கல்கள் அடிக்கடி வந்ததின் பெயரில் சிறிது தூரம் நகர்த்தி மேட்டுபகுதியில் மின்வழிதடத்தை மாற்றி அமைத்தோம். மின் வழித்தடம் ச.எண்: 67/3A, 67/3C1A-ன் வழியாக செல்லவில்லை இதை நான் சான்றாக அளிக்கிறேன்.

ASSISTANT ENGINEER
Rural / South, TANGEDCO
GUDIYATTAM - 632 602.

பெறுநர்:

உதவி இயக்குநர் அவர்கள்,

தமிழ்நாடு ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை ஆணையம், (TNRERA)

D.NO.133, G -பிளக் முதல் அவென்யு

அண்ணா நகர் கிழக்கு

சென்னை – 600102.

GPS Map Camera


Rajakuppam, Tamil Nadu, India 🇮🇳

Chinna Rajakuppam Road, Rajakuppam, Tamil Nadu 635805, India

Lat 12.906585° Long 78.81341°

Monday, 11/06/2026 11:52 AM GMT +05:30

Google


GPS Map Camera
Rajakuppam, Tamil Nadu, India
Chinna Rajakuppam Road, Rajakuppam, Tamil Nadu 635805, India
Lat 12.906532° Long 78.813437°
Monday, 11/06/2026 11:52 AM GMT +05:30
Google


GPS Map Camera
Rajakuppam, Tamil Nadu, India
Chinna Rajakuppam Road, Rajakuppam, Tamil Nadu 635805, India
Lat 12.905544° Long 78.813428°
Monday, 11/06/2026 11:43 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera


Rajakuppam, Tamil Nadu, India 🇮🇳

Chinna Rajakuppam Road, Rajakuppam, Tamil Nadu 635805, India

Lat 12.906576° Long 78.813415°

Monday, 11/06/2026 11:52 AM GMT +05:30

Google


GPS Map Camera
Rajakuppam, Tamil Nadu, India
Chinna Rajakuppam Road, Rajakuppam, Tamil Nadu 635805, India
Lat 12.906532° Long 78.813437°
Monday, 11/06/2026 11:52 AM GMT +05:30
Google


GPS Map Camera
Rajakuppam, Tamil Nadu, India
Chinna Rajakuppam Road, Rajakuppam, Tamil Nadu 635805, India
Lat 12.905544° Long 78.813428°
Monday, 11/06/2026 11:43 AM GMT +05:30
Google













சான்று

வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் வட்டம், பங்கரிஷிகுப்பம் கிராமத்தில் ச.எண்: 67/2A1, 67/2B1A, 67/3C1A மற்றும் 67/3A -ல் தென்மேற்கு பகுதியில் ஓரமாக குறைந்த மின்னழுத்த மின்கம்பி பாதை சென்று கொண்டு இருந்தது அப்பாதையின் மின்கம்பிகள் மிகவும் தாழ்வாக சென்று கொண்டு இருந்ததால் நடைமுறைசிக்கல்கள் அடிக்கடி வந்ததின் பெயரில் சிறிது தூரம் நகர்த்தி மேட்டுபகுதியில் மின்வழிதடத்தை மாற்றி அமைத்தோம். மின் வழித்தடம் ச.எண்: 67/3A, 67/3C1A-ன் வழியாக செல்லவில்லை இதை நான் சான்றாக அளிக்கிறேன்.

ASSISTANT ENGINEER
Rural / South, TANGEDCO
GUDIYATTAM - 632 602.

பெறுநர்:

உதவி இயக்குநர் அவர்கள்,

தமிழ்நாடு ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை ஆணையம், (TNRERA)

D.NO.133, G -பிளக் முதல் அவென்யு

அண்ணா நகர் கிழக்கு

சென்னை – 600102.