சான்று

திண்டுக்கல் மாவட்டம், திண்டுக்கல் மேற்கு வட்டம், குருநாதநாயக்கனூர் கிராமத்தில் ச.எண்: 474, 472 மற்றும் 473/8 –ல் தென்கிழக்கு பகுதியில் ஓரமாக குறைந்த மின்னலுத்த மின்கம்பி பாதை சென்று கொண்டு இருந்தது அப்பாதையின் மின்கம்பிகள் மிகவும் தாழ்வாக சென்று கொண்டு இருந்ததால் நடைமுறைசிக்கல்கள் அடிக்கடி வந்ததின் பெயரில் சிறிது தூரம் நகர்த்தி மேட்டுபகுதியில் மின்வழிதடத்தை மாற்றி அமைத்தோம் தற்போது மின் வழித்தடம் ச.எண்: 473/8-ன் வழியாக செல்லவில்லை இதை நான் சான்றாக அளிக்கிறேன்.

7/4/24

உதவி மின் பொறியாளர்
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி
மற்றும் பகிர்மான கழகம்
சுக்காம்பட்டி - 624 709,
திண்டுக்கல்

பெறுநர் :

உதவி இயக்குநர் அவர்கள் ,

தமிழ்நாடு ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை ஆணையம் , (TNRERA)

D.No.133, G -பிளக் முதல்அவென்யு,

அண்ணா நகர் கிழக்கு,

சென்னை - 600102.