












தமிழ்நாடு தமில்நாடு TAMILNADU

அருமாச்சலம்
சுந்தர்

EU 285768	
மதிப்பு : 100	செ. சுவபெருமாள்
நாள் : 13.10.25	ஸ்டாம்பு வெண்டர்
	உரிமம் எண். 3/200
	தூத்துக்குடி - 8.

Sub: Clarification regarding HT Line passing near my site – reg.

One HT line is running only on the southern side of the layout. We have provided the proper setback as per DTCP norms. This has already been verified and confirmed by both the DTCP and the local body authorities.

It is also clarified that no additional fees are applicable since the required setback has been duly maintained. In the drone image, the shadow of the HT line appears in a different direction, which has caused some misunderstanding. I kindly request you to verify the same and confirm that the HT line does not pass through my site.

Thanking you,

J. Arumachalam